



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA
 Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
 Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH

Carina



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 35702 /20 15 Folha 2/3

2. AGENDAS: 01 [] FEAM 02 [] IEF 03 [] IGAM Hora: 16:30 Dia: 17 Mês: JUNHO Ano: 2015

3. Motivação: Denúncia [] Ministério Público [] Poder Judiciário [] Operações Especiais do CGFAI [] SUPRAM [] COPAM/CRH [] Rotina


4. Finalidade
 FEAM: [] Condicionantes [] Licenciamento [] AAF Emergência Ambiental [] Acompanhamento de projeto [] Outros
 IEF: [] Fauna [] Pesca [] DAIA [] Reserva Legal [] DCC [] APP [] Danos em áreas protegidas [] Outros
 IGAM: [] Outorga [] Outros

5. Identificação
 01. Atividade: UNIDADE DE TRATAMENTO DE MINERIO 02. Código 03. Classe 04. Porte
 05. Processo nº: 015/1984/099/2013 06. Órgão: SUDAM CM 07. [] Não possui processo
 08. [] Nome do Fiscalizado: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. BRASIL - MINA GERMANO 09. [] CPF 10. CNPJ: 16.628.281/0003-23
 11. RG. 12. CNH-UF 13. [] RGP [] Tit. Eleitoral
 14. Placa do veículo - UF 15. RENAVAM 16. Nº e tipo do documento ambiental: APD - 06/MARÇO/2014
 17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): SAMARCO MINERAÇÃO S.A. - BRASIL 18. Inscrição Estadual - UF
 19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia: RODOVIA MC 129 - MINA GERMANO 20. Nº. / KM 21. Complemento
 22. Bairro/Logradouro: PADRE FILHO 22. Município: MARIANA 24. UF: MG
 25. CEP: 315.41210-01010 26. Cx Postal: 22 27. Fone: (31) 315159.514148 28. E-mail

6. Local da Fiscalização
 01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc.: RODOVIA MC 129
 02. Nº. / KM: 317 03. Complemento
 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade: MINA GERMANO
 05. Município: MARIANA 06. CEP 07. Fone
 08. Referência do local

Geográficas	DATUM [] SAD 69 [] Córrego Alegre	Latitude			Longitude			
		Grau	Minuto	Segundo	Grau	Minuto	Segundo	
		<u>20°</u>	<u>12'</u>	<u>27,11''</u>	<u>43°</u>	<u>29'</u>	<u>27,45''</u>	
Planas UTM	FUSO	22	23	24	X=	(6 dígitos)	Y=	(7 dígitos)

10. Croqui de acesso



30 DE JUNHO

RA

01. Assinatura do Agente Fiscalizador 02. Assinatura do Fiscalizado

ATENDIMENTO A ACIDENTE AMBIENTAL CONFORME DESCRITO A SEGUIR:

LOCAL: RODOVIA MG 129, KM 117, MUNICÍPIO DE MARIANA - MINA GERMÂNICA

DATA E HORA DO ACIDENTE: 29/05/2015 AS 15:45 HORAS;

DATA E HORA DO COMUNICADO AO NEA/DEAMB: 30/05/2015 AS 09:17 HORAS;

FONTE DE INFORMAÇÕES: PAULO SERGIO MACHADO - ANALISTA AMBIENTAL - SAMARCO
TELEFONE: (31) 3559.5444 - 8456-9499;

DATA E HORA ATENDIMENTO NEA/DEAMB: PRIMEIRO ATENDIMENTO VIA TELEFONE PARA
POUCA ESCLARECIMENTO DO FATO E FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM 17/06/2015 PARA
VERIFICAR EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS.

LOCAL DO OCORRÊNCIA: TUBULAÇÃO DE REJEITO DO TERCEIRO CONCENTRADOR PROXIMO
AO ESPRESSADOR DE LAMA DO CONCENTRADOR 01.

DESCRIÇÃO: DETECTADO VAZAMENTO NA REDE DE REJEITO APARENOSO DO TERCEIRO
CONCENTRADOR, PROXIMO AO KM 117 DA RODOVIA MG 129, QUE ATINGIU
A MESMA, CAUSANDO A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO TRAFEGO LOCAL DE
VEICULOS. DE IMEDIATO FOI INICIADO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO SENDO
IDENTIFICADA PEQUENA FISSURA NA PARTE INFERIOR DA TUBULAÇÃO. O
PROCESSO FOI PARALISADO, COM REPARO DA TUBULAÇÃO. O PROCESSO DE
LIMPEZA OCORREU COM APOIO DE DOIS CAMINHÕES DO TIPO "PIRA" QUE DIRI-
CIONARAM TODO O REJEITO PARA AS DRENAGENS PERIFÉRICAS E POSTERIOR-
MENTE PARA A BARRAGEM DE REJEITOS DA EMPRESA.

TODA LIMPEZA DA OSTA E A LIBERAÇÃO DEFINITIVA DO TRAFEGO DE VEICULOS
OCORREU POR VOLTA DAS 18:00 HORAS. FOI UTILIZADA UMA RETRO-LOCARVA-
DEIRA NO PROCESSO DE LIMPEZA DE RODOVIA E TENDENDO AO LADO
DA MESMA.

OS IMPACTOS FORAM CARACTERIZADOS PELO ACÚMULO DE REJEITOS NA
ÁREA INTERNA À SAMARCO, ASSOCIAÇÃO DAS CANALIZADAS DE DRENAGEM,
ACÚMULO DE REJEITO NA VEGETAÇÃO AS MARGENS DA RODOVIA, ACÚMULO
DE REJEITO NA RISTE DE DRENAGEM E PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO
TRAFEGO DE VEICULOS NO LOCAL. ESTIMA-SE UMA ÁREA ATINGIDA DE
CIRCA DE 500 METROS QUADRADOS NÃO SENDO GERADO RESÍDUO PARA
DESTINAÇÃO EXTERNA POR O MESMO FOI ENCAMINHADO AO LAGO DE
REJEITOS DA PRÓPRIA EMPRESA.


SOLICITADO AS SEGUINTE(S) INFORMAÇÃO(S) À SAMARCO,

1. VOLUME DE REJEITOS DESTE VAZAMENTO.
2. RESULTADO DE ANÁLISE DE FAIXA DESTE EVENTO COM PROPOSTA DE
MELHORIAS.
3. RELATÓRIO DE ATENDIMENTO À EMERGENCIA AMBIENTAL

CONCEDIDO UM PRAZO DE 30 DIAS PARA RESPOSTA DO SOLICITADO AO NEA/DEAMB.

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível) RONILDO DA SILVA VALENTE	MASP 1043944-6	Assinatura 
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível)	MASP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MASP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização		
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível) PAULO SERGIO MACHADO	Função / Vínculo com o Empreendimento ANALISTA MEIO AMBIENTE	
Assinatura		