



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**  
**SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA**  
**Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM**  
**Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH**

*[Handwritten signature]*



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **68443** /20**15** Folha 2/3

2. AGENDAS: 01  FEAM 02  IEF 03  IGAM Hora: **11:00** Dia: **26** Mês: **11** Ano: **2015**

3. Motivação:  Denúncia  Ministério Público  Poder Judiciário  Operações Especiais do CGFAI  SUPRAM  COPAM/CRH  Rotina

4. Finalidade  
 FEAM:  Condicionantes  Licenciamento  AAF  Emergência Ambiental  Acompanhamento de projeto  Outros  
 IEF:  Fauna  Pesca  DAIA  Reserva Legal  DCC  APP  Danos em áreas protegidas  Outros  
 IGAM:  Outorga  Outros

5. Identificação  
 01. Atividade **ETA** 02. Código 03. Classe 04. Porte  
 05. Processo nº. 06. Órgão: 07.  Não possui processo  
 08.  Nome do Fiscalizado **SAAE-GV** 09.  CPF 10.  CNPJ **20.607.735/0001-95**  
 11. RG. 12. CNH-UF 13.  RGP  Tit. Eleitoral  
 14. Placa do veículo - UF 15. RENAVAM 16. Nº e tipo do documento ambiental  
 17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) 18. Inscrição Estadual - UF  
 19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia **Rua Cumtino Bocaina** 20. Nº / KM **41** 21. Complemento  
 22. Bairro/Logradouro **Centro** 22. Município **Governador Valadares** 24. UF **MG**  
 25. CEP **35010220** 26. Cx Postal 27. Fone **3332798400** 28. E-mail

6. Local da Fiscalização  
 01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc. **o mesmo**  
 02. Nº. / KM 03. Complemento 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade  
 05. Município 06. CEP 07. Fone  
 08. Referência do local  
 Geográficas DATUM **DAWG 584**  
 [ ] SAD 69 Latitude Grau **18** Minuto **51** Segundo **49,4**  
 [ ] Córrego Alegre Longitude Grau **41** Minuto **56** Segundo **17,2**  
 Planas UTM FUSO 22 23 24 X= (6 dígitos) Y= (7 dígitos)

10. Croqui de acesso

01. Assinatura do Agente Fiscalizador *[Handwritten signature]* 02. Assinatura do Fiscalizado *[Handwritten signature]*

8. Relatório Sucinto

Em fiscalização ambiental no SAAE - GV atendendo solicitação de vistoria pela DFHASS foi constatado:

- no SAAE da Quintino Bocaiuva - os resíduos provenientes da lavagem dos filtros são lançados em curso d'água e segundo informações não mais limpos do que quando entraram no sistema de tratamento da água.
- Ainda não são recolhidos - o lixo, porém, foi acertado entre a empresa e a Samarco um local para a destinação e tratamento do lodo/flama pela empresa Allonda Smbind em um prazo máximo de 30 dias.
- vazamento de produtos - carvão e cácia negra atingindo o rio.
- no local onde fica o SAAE -> ETA do Vila ISA existe grande quantidade de produtos armazenados a céu aberto - plásticos e carvão vegetal que está escorrendo e atingindo o solo - deverá ser providenciada a retirada e feita o armazenamento em local coberto e cimentado evitando assim o escoamento. Captação feita no Rio Doce - o lançamento do lodo/flama também.
- na análise: pH: OK. Turbidez - 5,98; Ferro 0,02; manganes - 0,14; cor: 9 dia 23/11/2015;
- não há captação em poço tubular. A captação é feita no rio Doce e é da ANA.
- Ainda não há legalização ambiental junto ao estado - AAF/LO pois as unidades Quintino Bocaiuva e Vila ISA ainda não possuem sistema de tratamento do lodo/flama - item necessário para conseguir o licenciamento.
- coordenadas da ETA - Vila ISA: 518°52'59,6" W 41°57'03,7" - o Alan foi quem acompanhou a vistoria na ETA - Vila ISA, e o Mario foi quem acompanhou a vistoria na ETA - Quintino Bocaiuva. Av. Eng. Roberto Lazzarini, 111 - Vila ISA - ETA. É com o desmatamento @ SAAE - GV se sente prejudicado.

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	Assinatura
02. Servidor (Nome legível)	Assinatura
03. Servidor (Nome legível)	Assinatura
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização	
04. Fiscalizado (Representante do Fiscalizado) (Nome legível)	Função / Vínculo com o Empregamento