



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Diretoria de Instrumentos de Gestão e Planejamento Ambiental
Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental
Núcleo de Emergência Ambiental



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 138/2024

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Rodovia BR 365, km 518

MUNICÍPIO: Monte Carmelo/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 31/05/2024 - 13:20:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 31/05/2024 - 15:03:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: EPR Triângulo - Lidiane Campos

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Conforme informado ao NEA, o tanque de combustíveis despreendeu-se do caminhão truck vindo a cair sobre a pista da rodovia e deslizar até a faixa marginal. Com isso ocorreu o rompimento das tampas de visita de três dos cinco compartimentos, permitindo o vazamento total dos combustíveis neles contidos, sendo que os dois restantes vazaram parcialmente. Os produtos atingiram o solo e infiltraram-se nele totalmente. Não constatamos curso d'água nas proximidades. Empresa de atendimento, COBOM, PRF, concessionária e responsável pela transportadora presentes no local. Motorista foi hospitalizado.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: RM Agrotransportes Ltda.- CNPJ: 46.724.979/0001-41EPR

PRODUTO: óleo diesel, gasolina e etanol | **NÚMERO ONU:** 1202, 3475 e 1170 | **CLASSE DE RISCO:** 3

OBSERVAÇÕES: Analista ambiental Sérgio Zanute presente no local avaliando os danos ambientais e acompanhando implementação das medidas de mitigação dos impactos

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental