



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Diretoria de Instrumentos de Gestão e Planejamento Ambiental
Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental
Núcleo de Emergência Ambiental



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

N° Protocolo: 170/2024

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Rodovia BR 116, km 577

MUNICÍPIO: Manhuaçu/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 12/07/2024 - 13:00:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 12/07/2024 - 13:45:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: CCO Ecoriominas - Concessionária da rodovia BR 116

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Conforme informado ao NEA, ao fazer uma curva para a direita, o veículo pendeu para a esquerda, atravessou a contra-mão de direção e a carreta tombou para a esquerda, sendo que a carreta permaneceu tombada no acostamento com a rodagem voltada para a pista e o caminhão-trator permaneceu de pé. A carga foi derramada pelo acostamento e lateral da rodovia, área em declive, com presença de curso d'água próximo, ainda sem confirmação se foi atingido. Usuários saquearam parte da carga. Seguradora e empresa de resposta à emergência estão no local. PRF comunicou ao NEA e está presente no local.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Fama Transportes Ltda. - CNPJ: 11.586.546/0002-73

PRODUTO: Adesivos | **NÚMERO ONU:** 1133 | **CLASSE DE RISCO:** 3

OBSERVAÇÕES: Analista Ambiental está no local para avaliação dos impactos ambientais e acompanhamento da remediação da área atingida.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental